



Notat:

1. MBUS ledninger mellom måler og dongle Q3
2. L1, L2 og L3 til måler
3. Lask som kan benyttes over utgang 8 på dongle Q3 dersom det er ønskelig med en høy utgang for å bekrefte aktiv kommunikasjon

Rev. C	Description Fjernet måler og overspenningsvern fra skjema			Rev. sign SAa	Rev. date 30.05.2024	Ownership and copyright: EL-tjeneste as	Signalsskap Skjema for kit til signalsskap. Med CVM-E3-mini		
Created by Terje	Creation date 27.11.2020	Approved by Andreas	Approved date 30.05.2024				17-A3879	Rev. C	Page 1/1